

MANUTENZIONE di separatori d'olio **conforme alla norma EN 858-2**

La norma **UNI-EN 858-2** prescrive la manutenzione del separatore almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato. Le registrazioni relative alla pulizia e alla manutenzione devono essere conservate e messe a disposizione delle autorità, in caso di loro richiesta.

La manutenzione di separatori d'olio effettuata dalla Euro Alpe srl secondo **UNI EN 858-2** (due volte all'anno o se necessario anche più volte) comprende le seguenti prestazioni:

1) SEDIMENTATORE

- Controllo a vista dei pozzi di prolunga
- Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso
- Determinazione dello strato di fango
- Eliminazione di sostanze galleggianti

2) SEPARATORE DELL'OLIO

- Controllo a vista dei pozzi di prolunga
- Misurazione dello strato d'olio
- Controllo del funzionamento della chiusura automatica
- Controllo dello stato di pulizia del galleggiante
- Controllo dello stato di pulizia dei filtri a coalescenza
- Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di raccolta oli
- Eliminazione di sostanze galleggianti

3) COLONNA di CAMPIONAMENTO

- Eventuale pulitura canaletta di scarico
- Eventuale prelievo campione dell'acqua
- Controllo ottico dell'acqua di scolo
- Eventuale prelievo campione dell'acqua di scolo al fine di un'analisi

4) Altro

- **Redazione relazione relativa al controllo effettuato**
- **Tenuta di un libretto di manutenzione**
- Suggerimento lavori di riparazione eventualmente necessari
- Redazione offerta in caso di necessità di lavori di rimozione e pulitura

Nell'ambito del contratto di manutenzione la Euro Alpe srl effettuerà ed archiverà tutte le relazioni e documentazioni.

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA EURO ALPE GARANTISCE:

- **la perfetta funzionalità del separatore oli e con ciò un importante contributo alla protezione delle acque**
- **il rispetto delle prescrizioni di legge e la conseguente esclusione della punibilità**
- **la ottimizzazione degli intervalli di pulizia e smaltimento**
- **la minimizzazione dei costi di pulizia e smaltimento**

Tramite l'ottimizzazione degli intervalli di pulizia, i costi per il contratto di manutenzione vengono in ogni caso coperti. Allo stesso tempo l'imprenditore non deve più pensare alla manutenzione del separatore olio.

Se durante il controllo si dovesse riscontrare la necessità di uno svuotamento parziale o totale del disoleatore, i costi di quest'operazione saranno fatturati a parte.

Per ulteriori informazioni:

Euro Alpe Srl

Via L.Braille 8 – 39100 BOLZANO

Tel. 0471/914160 Fax 0471/508477

E – Mail: info@euroalpe.it sito internet: www.euroalpe.it